

SỞ Y TẾ NINH THUẬN
BỆNH VIỆN TỈNH

Số: 295 /TYC-BVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THƯ YÊU CẦU

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ nhu cầu sửa chữa lò đốt chất thải của Bệnh viện tỉnh.

Trân trọng kính mời các nhà thầu khảo sát và căn cứ vào năng lực, chuyên môn để tham gia theo danh mục như sau:

- Danh mục: Theo danh mục đính kèm

Khi tham gia gửi Báo giá cho Bệnh viện, đề nghị Quý nhà thầu gửi theo mẫu bên dưới.

STT	Danh mục	Nội dung thi công	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VNĐ)
TỔNG CỘNG						

Ghi chú:

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ theo biểu mẫu sau:

Tên đơn vị tham gia báo giá:

Nơi nhận: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Nguyên Phòng HCQT – SĐT: 0913670320

(Trường hợp các phong bì không đúng biểu mẫu như trên xem như không hợp lệ).

Quý nhà thầu vui lòng gửi Báo giá về Phòng HCQT – Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận trước 10 giờ 00 phút ngày 06 tháng 02 năm 2024. Sau ngày này, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận không nhận được Báo giá của Nhà thầu thì xem như Nhà thầu không tham gia báo giá.

Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Nhà thầu./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như trên;

- Lưu: VT, TCG (10)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
[Chữ ký]
LÊ HUY THẠCH



DANH MỤC

(Đính kèm Thư yêu cầu số 235/TTCC-BVT ngày 31 / 01 /2024 của Bệnh viện tỉnh)

STT	Danh mục	Nội dung thi công	Đơn vị	Số lượng
01	Làm bệ sắt	- Nội dung : Lấy mẫu khí thải trên mái lò đốt - Kích thước : 6mx1m Sử dụng sắt vuông 4cmx4cm, dày 1,2 li - Tại khu vực lò đốt rác thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.	M2	06
02	Sửa chữa gia cố ống khói	- Gia cố ống khói có hiện tượng gỉ sét - Khoan 2 lỗ phi 60 để lấy mẫu khí thải - Tại khu vực lò đốt rác thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.	M2	06

